



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAGOA FORMOSA

R. Ver. Divino Nazário, 83 – B. Planalto - Telefax: (34)3824-2033
ETA: Av. Chico Beijo, 99 - B. Planalto - Lagoa Formosa - MG - Tel.: (34)3824-2054
E-mail: saaela1@netsite.com.br

Controle de Qualidade da Água de Consumo Humano

Localidade: **Povoado de Campina Verde** Nome Sistema: **Sistema Simplificado de Tratamento** Mês/Ano: **Agosto /2010**

Tipo do Manancial:

Água Subterrânea: Poço Profundo

Tipo de Tratamento:

Desinfecção

ÁGUA TRATADA – Saída do Tratamento

Parâmetro	Unidade	VMP	Total de Análises realizadas	Valor médio Detectado
Turbidez	NTU	5,0	8	0,35
Cor aparente	Hazen	15,0	8	<1
pH	-	6,0 a 9,5	8	7,70
Cloro Residual Livre	mg/L	0,5 (mínimo)	8	0,87
Coliformes Totais	Coliformes em 100 ml	Ausência	8	Ausência

ÁGUA TRATADA – Rede de Distribuição


Parâmetro	Unidade	VMP	Total de Análises realizadas	Valor médio Detectado
Turbidez	NTU	5,0	10	0,35
Cor aparente	Hazen	15,0	10	<1
pH	-	6,0 a 9,5	10	7,80
Cloro Residual Livre	mg/L	0,2 (mínimo)	10	0,72
Coliformes Totais	Coliformes em 100 mL	1 amostra com presença*	10	Ausência*
Coliformes Fecais <i>Escherichia coli</i>	Coliformes em 100 mL	Ausência	10	Ausência

O SAAE realiza outras análises cujos parâmetros são exigidos pela Portaria nº. 518 de 25/03/2004 do Ministério da Saúde.

Nota:

VMP = Valor Máximo Permitido

***Sistemas que analisam menos de 40 amostras mês: Apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em 100mL.**

Responsável Técnico: 
Junia Cassia de Sousa Oliveira
Técnica em Química


Elson de Moraes
Diretor do SAAE

Data do Preenchimento: 10/09/2010