

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAGOA FORMOSA**

R. Ver. Divino Nazário, 83 – B. Planalto - Telefax: (34)3824-2033
ETA: Av. Chico Beijo, 99 - B. Planalto - Lagoa Formosa - MG - Tel.: (34)3824-2054
E-mail: saaela1@netsite.com.br

Controle de Qualidade da Água de Consumo Humano

Localidade: **Distrito de Monjolinho de Minas** Nome Sistema: **Sistema Simplificado de Tratamento** Mês/Ano: **Setembro /2010**

Tipo do Manancial:

Superficial: Afluente Esquerdo do Córrego do Monjolinho

Tipo de Tratamento:

Filtração / Desinfecção / Fluoretação

ÁGUA TRATADA – Saída do Tratamento

Parâmetro	Unidade	VMP	Total de Análises realizadas	Valor médio Detectado
Turbidez	NTU	5,0	113	2,79
Cor aparente	Hazen	15,0	113	6,0
pH	-	6,0 a 9,5 (recomendação)	113	6,57
Cloro Residual Livre	mg/L	0,5 (mínimo)	113	0,61
Fluoreto	mg/L	1,5	113	0,51
Coliformes Totais	Coliformes em 100 mL	Ausência	9	Ausência

ÁGUA TRATADA – Rede de Distribuição

Parâmetro	Unidade	VMP	Total de Análises realizadas	Valor médio Detectado
Turbidez	NTU	5,0	9	2,28
Cor aparente	Hazen	15,0	9	4,17
pH	-	6,0 a 9,5 (recomendação)	9	6,53
Cloro Residual Livre	mg/L	0,2 (mínimo)	9	0,57
Fluoretos	mg/L	1,5	9	0,53
Coliformes Totais	Coliformes em 100 mL	1 amostra com presença*	9	Ausência*
Coliformes Fecais <i>Escherichia coli</i>	Coliformes em 100 mL	Ausência	9	Ausência

O SAAE realiza outras análises cujos parâmetros são exigidos pela Portaria nº. 518 de 25/03/2004 do Ministério da Saúde.

Nota:**VMP = Valor Máximo Permitido*****Sistemas que analisam menos de 40 amostras mês: Apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em 100mL.**

Responsável Técnico: **Junia Cassia de Sousa Oliveira**
Técnica em Química

Elson de Moraes
Diretor do SAAE

Data do Preenchimento: 13/10/2010